



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (DOSTAWCZYCH) NA TERENIE PZT SP. Z O.O. ORAZ PLACACH MONTAŻOWYCH

Autor: Katarzyna Ksiuk

Data aktualizacji: 05.09.2022

Numer dokumentu:
Z_BHP_2

Ze względu na ochronę pracowników firmy PZT Sp. z o.o. oraz osób odwiedzających, wprowadza się następujące wytyczne, nakazy i zakazy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy do przestrzegania przez pracowników, podwykonawców oraz kierowców na terenie firmy oraz placach montażowych.

1. ZASADY OGÓLNE

1. Kierowca parkuje auto w wyznaczonym przez pracownika firmy PZT miejscu.
2. Kierowca przygotowując samochód pod załadunek / rozładunek powinien:
 - Posiadać kamizelkę odblaskową
 - Obuwie ochronne z podnoskiem
 - Kask ochronny



3. Kierowca informuje operatora wózka widłowego o gotowości auta do załadunku / rozładunku.
4. Podczas załadunku / rozładunku kierowca samochodu powinien znajdować się w wyznaczonych miejscach przez operatora wózka widłowego.
5. Nie wolno wykonywać czynności załadunkowych, gdy kierowca samochodu nie jest widoczny dla operatora wózka widłowego.
6. Kierowcy mogą przebywać tylko w obrębie wyznaczonych miejsc na placach montażowych. Kategorycznie zabronione jest samowolne poruszanie się po placu montażowym zwłaszcza w obrębie stref wyznaczonych np. podczas prac montażowych, jak również poruszanie się po warsztatach czy halach.
7. Przed rozpoczęciem załadunku/rozładunku należy wyznaczyć strefę niebezpieczną przy użyciu taśm ostrzegawczych, pachołkami itp. oraz nie dopuścić do przebywania w tej strefie osób nieupoważnionych (nie biorących udziału w operacji), nakaz ten bezwzględnie obowiązuje przede wszystkim w momencie wykonywania operacji z udziałem dźwigu.

2. NA TERENIE PZT SP. Z O.O. ZABRONIONE JEST:

- używanie ognia otwartego,
 - palenie tytoniu poza wyznaczonymi strefami oraz spożywanie alkoholu jak również przebywanie pod wpływem alkoholu czy innych używek,
 - wykonywanie zdjęć i filmowanie bez odpowiedniej zgody,
 - zastawianie dróg i przejść, dość do sprzętów gaśniczych oraz wyjść ewakuacyjnych,
 - wykonywanie załadunku czy rozładunku bez stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
-
- Kierowcy pojazdów zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń pracowników firmy PZT, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zgłoszenia zaistniałego wypadku lub zauważonych zagrożeń.
 - Po zakończeniu załadunku / rozładunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren firmy PZT. Nie zezwala się na parkowanie oraz odbywanie odpoczynków dziennych i tygodniowych.
 - Za nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż i ruchu drogowego) kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje, łącznie z zakazem wjazdu na teren firmy PZT.